



DS Manager更新により、DS203がDS Managerで見えない場合がございます。
この場合、ファイアウォールの設定変更をしていただくことでDS203が見えるようになります。
以下にしたがい、「アプリにWindows Defenderファイアウォール経由の通信を許可する」で、
DS Managerの追加を行ってください。





設定を行うことで、以下のとおりDS ManagerでDS203が見えるようになります。

